

Manutenzione straordinaria presso
stabili ed aree in uso alla sede di
Castellammare di Stabia della S.O.T. di
Castellammare-Torre Annunziata

Costi della sicurezza dovuti ad interferenze

Dettaglio costi della sicurezza previsti						
Descrizione misura		u.m.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	
1	Riunioni di coordinamento ad esempio convocate per:					
	illustrazione dei Piani di emergenza e verifica congiunta del DUVRI; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; coordinamento con il datore di lavoro e/o direttore tecnico/responsabile dei lavori per l'informazione prima dell'avvio delle attività	n.	1	€ 90,00	€ 90,00	
2	Ulteriori misure di coordinamento per consentire la continuità del servizio negli uffici al Piano I e nel locale GdF	n.	3	€ 30,00	€ 90,00	
3	Catena in pvc bicolore bianca e rossa (L=10 m) con n. 3 colonnine in plastica con h=90 cm.	n. kit	2	€ 40,00	€ 80,00	
5	Costi sicurezza per recinzione provvisoria modulare accessi e camminamenti con rete in polietilene ad alta densità:				€ 450,00	
Totale costi della sicurezza:						€ 710,00