



II DIRETTORE AD INTERIM DEL DISTRETTO DI ANCONA

VISTO il D. L.vo del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D. L.vo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli approvati con modifiche dal Comitato di gestione rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 1 dicembre 2014;

VISTO il D. L.vo del 18 aprile 2016, n.50 - "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;

VISTO il "Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia" approvato dal Comitato di Gestione con deliberazione n. 243 del 30 luglio 2014, come modificato dalla deliberazione n. 256 del 1 dicembre 2014;

PRESO ATTO che nell'immobile di Ancona, Lungomare Vanvitelli, 5, sede condivisa dell'Ufficio delle Dogane di Ancona e della Polizia di Frontiera si è verificato un malfunzionamento al sistema di smaltimento delle acque meteoriche in corrispondenza della grondaia e discendenti, come accertato anche dall'Ufficio tecnico del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per le Regioni Toscana, Marche e Umbria;

PRESO ATTO che dal malfunzionamento sopra citato possono derivare infiltrazioni d'acqua alla struttura e riversamento, in caso di pioggia intensa, di un getto consistente d'acqua su eventuali passanti;

CONSIDERATO che per la tipologia di intervento il medesimo Provveditorato ha rappresentato che la riparazione deve essere effettuata a

cura delle Amministrazioni usuarie (Agenzia Dogane e Monopoli, Polizia di Frontiera);

CONSIDERATO che la Polizia di Frontiera, per superare la problematica, ha provveduto ad esperire una procedura per l'affidamento in urgenza dell'intervento di riparazione della grondaia/discendente sopra citata; procedura autorizzata con determina a contrarre prot. 685 del 26.02.2019 a firma del Dirigente responsabile della Polizia di Frontiera;

PRESO ATTO che la riparazione è stata affidata in urgenza dalla Ditta UNIFOR srl su incarico della Polizia di Frontiera;

CONSIDERATO che l'intervento riguarda parti condominiali dell'immobile e pertanto le spese vanno divise tra le Amministrazioni che hanno in uso lo stesso;

CONSIDERATO che non esiste all'attualità una tabella approvata per la ripartizione delle spese "condominiali"

CONSIDERATO che, sulla base di informazioni assunte per le vie brevi dall'Agenzia del Demanio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha in uso una porzione dell'immobile demaniale di L.mare Vanvitelli, 5, simile per estensione a quello in uso agli uffici della Polizia di Frontiera;

VALUTATO che, pertanto, avendo in uso una parte di immobile simile per estensione a quella in uso alla Polizia di frontiera, l'Agenzia debba farsi carico della metà della spesa dell'intervento;

TENUTO CONTO della determina di affidamento alla Ditta UNIFOR slr per il servizio di cui sopra per un importo complessivo pari a €. 2.138,00 IVA esclusa (di cui il 50% a carico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli);

VERIFICATO che la somma necessaria trova imputazione e copertura nel budget "FD_BENIDEM - Fondo manutenzioni ordinarie su beni immobili in uso" (codice articolo F01.0001.0001 - utilizzo fondo manutenzione ordinaria) attribuito alla Direzione Interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche e gestito dal Distretto di Ancona;

CONSIDERATO che Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Distretto di Ancona;

DETERMINA

di ritenere autorizzato l'intervento sopra descritto. Come stimato e indicato nella determina della Polizia di Frontiera, il 50% del costo dell'intervento,

corrispondente a € 1.069,00 + IVA, è a carico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ancona, 25 marzo 2019

Il Direttore del Distretto ad interim
Dott. Pieremilio Araldi