

DT III – Veneto e Friuli Venezia Giulia
Ufficio di Supporto – Sezione Acquisti

Protocollo 3498 /R.I.

OGGETTO Sostituzione urgente di 5 porte Rei presso la Direzione Territoriale III sede Veneto.

CIG [ZA632D0978](#)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

VISTO il D.L. n.95 del 2012 (*Spending Review*) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale;

VISTO che la ditta Ranzato Impianti, a cui è stata affidata la manutenzione biennale dei sistemi antincendio per gli Uffici del Veneto, ha effettuato il controllo periodico previsto presso la sede della Direzione Territoriale III sede Veneto;

VISTO che dal controllo si è presentata la necessità di sostituire cinque porte Rei ormai usurate e quindi non a norma, presso la Direzione Territoriale III sede Veneto , precisamente nei seguenti locali:

- Ingresso locale .tecnico P.4
- Ingresso magazzino. P-1
- Uscita rampa garage
- Ingresso garage (x2)

VISTO il preventivo di spesa n P2940R00 del 21.07.2021 del totale di € 6525,00 +iva della ditta Ranzato Impianti;

VISTO che l'acquisto non rientra nella manutenzione straordinaria del contatto in essere con la ditta Ranzato ma di un investimento;

VISTO che la fornitura in questione non era stata programmata nel fabbisogno degli investimenti 2021 ma richiede carattere di urgenza perché riguarda **la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;**

DT III – Veneto e Friuli Venezia Giulia
Ufficio di Supporto – Sezione Acquisti

VISTO che il codice di macroarea-progetto di investimento è :

21LOGAMMF (Potenziamento logistico e adeguamento strutturale)

CONSIDERATO che la modalità di acquisto in affidamento diretto , riduce senz'altro la tempistica e semplifica la procedura di acquisizione, si ritiene opportuno procedere con lo strumento in esame, anche al fine di non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente.;

CONSIDERATO che la spesa di € 6525,00 per la fornitura di 5 porte Rei sarà imputata al conto di budget *FD01100031 Spese di manutenzione su beni di terzi da acquisire con il seguente codice dell'articolo A03.0001.0076 porte tagliafuoco su immobili privati;*

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara attribuito dall'ANAC per la fornitura in oggetto è [ZA632D0978](#)

DETERMINA

di autorizzare la spesa per la fornitura richiesta per la Direzione Territoriale III sede Veneto mediante affidamento diretto con il fornitore Ranzato Impianti per un costo di € 6525 + iva per l'intervento in oggetto da imputare al conto di budget *FD01100031 Spese di manutenzione su beni di terzi da acquisire con il seguente codice dell'articolo A03.0001.0076 porte tagliafuoco su immobili privati;*

Nel procedimento le funzioni ed i compiti di R.U.P. sono assunte dal Direttore dell'Ufficio di Supporto Antonio Di Noto.

Venezia, li 23/08/2021

Il Direttore
Antonio Di Noto
Firmato digitalmente