



Protocollo: 1147/RI

Il Direttore dell'Ufficio Risorse della Direzione interregionale Emilia-Romagna e Marche

VISTO il D. L.vo del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D. L.vo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il D. L.vo del 18 aprile 2016, n.50 - "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli approvati con modifiche dal Comitato di gestione rispettivamente il 20 dicembre 2018 e il 1 dicembre 2014;

VISTA la determina prot. 46256/RU del 18 aprile 2019 del Direttore dell'Agenzia in merito alla "Articolazione degli Uffici delle Direzioni Regionali, Interregionali, Interpretazione e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli";

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;

CONSIDERATO che con comunicazione mail assunta al protocollo con il n. 14443/RU del 04.06.2019, l'Ufficio delle Dogane di Ancona ha riscontrato, per cause sconosciute, il danneggiamento del cancello di accesso al lotto su cui è installato il dispositivo scanner assegnato al medesimo ufficio;

PRESO ATTO che nella medesima mail si chiedeva il ripristino della funzionalità del cancello al fine di eliminare potenziali pericoli;

CONSIDERATO che, nelle more dell'esecuzione dell'intervento di riparazione, si è provvisoriamente provveduto a segnalare e delimitare la zona con nastro bi-colore per evitare l'avvicinamento a personale non autorizzato;

VERIFICATA la necessità di intervenire per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità del cancello mediante smontaggio e sostituzione delle colonne perimetrali in

ferro zincato, del ripristino della recinzione danneggiata dallo spostamento del cancello, dal ripristino del binario di scorrimento dello stesso e delle necessarie opere edili e da fabbro;

VISTO il preventivo della Ditta DAGO ELETTRONICA per la soluzione del problema sopra evidenziato per un importo a corpo pari a € 2.950,00 + IVA;

CONSIDERATO che l'importo per l'intervento sopra citato è inferiore a quello indicato dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, e pertanto, ricorrendone le condizioni, è consentito procedere all'affidamento in maniera diretta;

VISTO l'esito della verifica in merito alla regolarità contributiva (DURC) e del casellario ANAC per la Ditta sopra citata;

TENUTO CONTO che la somma necessaria trova imputazione e copertura nel budget assegnato alla Direzione Interregionale Emilia-Romagna e Marche nel conto "FD_BENIDEM - FONDO MANUTENZIONE ORDINARIE SU BENI IMMOBILI IN USO" ("cod. art. F01.0001.0001 - utilizzo fondo manutenzione ordinaria);

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Ufficio Risorse della Direzione Interregionale Emilia-Romagna e Marche

DETERMINA

di procedere alla riparazione del danno al cancello di accesso al lotto in zona Molo SUD ad Ancona (su cui è installato il dispositivo scanner assegnato all'UD di ANCONA) mediante affidamento diretto alla Ditta DAGO ELETTRONICA per un importo a corpo pari a €2.950,00 + IVA.

Il CIG è **ZC92912DE7**.

Ancona, 04/07/2019

Il Direttore del Servizio Risorse
Barbara Zecchini
(Firmato digitalmente)